

SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU, M 1:100

LEGENDA:

- plot drátěný
- plot dřevěný
- budova
- silnice
- zábradlí
- terení
- hrana
- terení pata
- vjezd
- rozhraní materiálu
- betonová zeď
- roura
- ele. vedení
- hranice pozemku dle KN

MOST M-06 V LUBINĚ
oprava po přívalových deštích

ODP. ZÁSTUPCE: ING. DAVID MAREČEK
VYPRACOVAL: ING. DAVID MAREČEK
HIP: ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ

STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
INVESTOR: MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE

NÁZEV AKCE: MOST M-06 V LUBINĚ
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU

FORMÁT: A4
DATUM: 07/2017
ÚČEL: DPS
Č. ZAKÁZKY: 2012-023a
MĚRITKO: M 1:100
Č. VÝKRESU: C2.2a

MOST EV.Č. M6

ODP. ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAU:	HIP:	KH Mosty Projektní a statistická kancelář, pronájem mostů, investorská a inženýrská činnost Kopeckého ul.č.10, Mosty nad J. 288 01, Czech Rep. tel: +420 480 807 912 e-mail: kh@khmosty.cz	
ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK	ING. NABĚŽKA HÁJKOVÁ		
STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE				
INVESTOR: MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE				
NÁZEV AKCE	MOST M-06 V LUBINĚ oprava po příválových deštích		FORMÁT DATUM DĚL Č. ZAKÁZKY	6x44 07/2017 07/2017 2022-025a
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE MOSTNÍHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU	M 1:100 C2.2a