



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM: 17. 10. 2019

Doplňující informace č. 2 - upřesnění zadávací dokumentace

Název zakázky	Kulturní dům v Mniší – výměna oken
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zadávacích podmínek (otevřená výzva)
Odpovědi na dotazy uchazečů	<p><u>Dotaz č. 2 :</u> Požadujete nabídku ve dvou variantách PCV/Hliník. Některé položky nejsou ve variantě plast technicky možné (O-2,O-3,D-1,O-10,O-16,Di-1). Jak máme zpracovat nabídku ve variantě PVC ?</p> <p><u>Odpověď na dotaz č. 2 :</u> Cenová nabídka pro variantu plast bude zpracována dle specifikace výplní otvorů, která je přílohou této doplňující informace</p> <p><u>Dotaz č. 3:</u> 1)Ve výpisu prvků je u položky O-1 uvedeno, že se jedná o 6 ks samostatných oken. Podle výkresu 1NP a současného stavu jsou samostatné 4 ks oken a dvě jsou v sestavě do otvoru (2800x900). Jakým způsobem máme okna ocenit? 2) Dále u D1 jsou požadovány i vnitřní a vnější parapety - nejedná se o chybu ?</p> <p><u>Odpověď na dotaz č. 3 :</u> 1)Okna – položka O – 1 budou oceněna takto : - 4 x samostatné okno - 1 x sestava (2 oken) 2) Ano jedná se o administrativní chybu u této položky nebudou parapety oceněny</p> <p><u>Dotaz č. 4:</u> 1) Pokud bude dodržena hodnota součinitele prostupu tepla oknem $U_w = 1,0$ W/m²K příp. lepší, lze okna osadit trojsklem s $U_g = 0,6$ W/m²K? 2) Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou?</p> <p><u>Odpověď na dotaz č. 4 :</u></p>

Odbor majetku města

	<p>1) Uchazeč je povinen respektovat technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, které nelze měnit</p> <p>2) Ano, součástí cenové nabídky uchazeče musí být provedení utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana</p>
<p style="text-align: center;">Ing. Kamil Žák, v.r. vedoucí Odboru majetku města</p>	

