



VIAKONTROL
spol. s r.o.

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY ULICE SEVERNÍ V KOPŘIVNICI

Zpráva č. DV-24-004-VM z 02/2024

Zadavatel:

VSDS s.r.o.
Hostašovice 117
741 01 Hostašovice

Identifikační údaje zpracovatele

Firma:	VIAKONTROL, spol. s r.o.
IČ:	60202564
DIČ:	CZ60202564
Obchodní rejstřík:	Městský soud Praha, oddíl C, vložka 25346
Sídlo firmy:	Houdova 18, 158 00 Praha 5
Adresa pro písemný styk:	Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
Statutární zástupce firmy:	Ing. Václav Neuvirt, CSc. jednatel společnosti
Osoby zmocněné k jednání:	Petr Neuvirt - výkonný ředitel společnosti
Telefon, fax:	+420 246 082 420, +420 267 193 400
E-mail:	office@viakontrol.cz
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č.ú.: 5090678001/2700
Web:	www.viakontrol.cz

Program diagnostického průzkumu

Na základě požadavku objednatele byl proveden na ul. Severní v Kopřivnici jádrový vývrt v místě porušení vozovky rozvětvenou příčnou trhlinou za účelem zjištění šíření trhliny v asfaltových vrstvách tvořících kryt vozovky.

<i>Poř.číslo</i>	<i>Popis úkonu</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Počet jednotek</i>
1	Odběr jádrového vývrtů o průměru 100 mm	ks	1
2	Vizuální zhodnocení průběhu trhliny v AV vrstvách	ks	1
3	Zpracování výsledků do zprávy	kpl	1,0

Diagnostický průzkum

1. Popis místa odběru JV

Poloha místa odběru byla zadána objednatelem viz situace níže v místě porušení vozovky rozvětvenou příčnou trhlinou



3. Popis odebraného jádrového vývrtu

Na výše popsaném místě byl v místě porušení rozvětvenou příčnou trhlinou proveden jádrový vývrt o průměru 100 mm za účelem zjištění šíření této trhliny v asfaltových vrstvách konstrukce vozovky. Bylo zjištěno že příčná trhlina se šíří přes celou tloušťku asfaltového souvrství. Průběh šíření trhliny je od horního líce asfaltových vrstev (kde má trhlina největší šířku) směrem do níže položených asfaltových vrstev (kde se postupně šířka trhliny zužuje). Zjištěný průběh trhliny je uveden v následující fotodokumentaci:




Průběh trhliny v otvoru po jádrovém vývrtu



Průběh trhliny na odebraném jádrovém vývrtu

Zpracoval:

Ing. Jan KRETEK - vedoucí pracoviště B ve Valašském Meziříčí

 **VIAKONTROL**
spol. s r.o.
VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18, 158 00 Praha 5
IČ: 60202564