













Legenda materiálů

	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce
	Bouraný ŽB panel obvodové konstrukce
	Bourané SDK konstrukce
	Odstavení SDK opáštění
	Odstavení stávající povrchu schodiště z kamenného koberec f.2/8 mm
	Odstavení nákladné vrstvy - textilní koberec
	Odstavení nákladné vrstvy - vinylová podlahová fóle
	Odstavení nákladné vrstvy - mramorová dlažba
	Repase stávající podlahy - jemné broušení mramorové dlažby
	Zemina původní
	Řešena část objektu

Výpis stavebních objektů:

SS1.02	Rekonstrukce foyer
SS3.02	Výměna povrchu schodiště

[illegible]